

Begehung Riedernrain 2021 vom 6. Juli 2021, 14.30 Uhr - 16.30

Teilnehmer: Weber Helmut 264 (III), Kurt Kämpf, 274 (III), Herren Wyss und Bauert von Bauert AG
Christine Kummer, Dr.Meyer Immobilien AG

Ort	Beschreibung	Massnahme	Ausführung
ganze Siedlung	Geländer, Massnahmen bei Piazza (Reparatur), Ersatz Handläufe zu 304/305 und 2 Geländer bei 153	Kredit p.a. CHF 10'000.00	2021
	Querbalken zwischen Häusern	teilweise verwittert, Abklärungen laufen	
AEH 3/4	Provisorium	bleibt bis nach Sanierung Etappe 4	2022
	Beschädigung linke Abschränkung vor Tor	vorläufig keine Massnahmen, Verursacher?	
	Bodenbelagsarbeiten	im Jahr 2022 wieder prüfen und allenfalls neuen Auftrag erteilen	2022
	Ebene 3 , hinterster Platz	muss frei bleiben,	
	Lager Backsteine	runde Steine sind gelagert, Ausgabe gegen Rechnung, 1 Stück 14.30 Melden bei Verwaltung	ab 2021
Spielplatz	Spielhaus entfernt	allfällige Ersatzgeräte müssten genehmigt werden	2021
	Treppenhölzer	werden bei Bedarf durch Bauert AG ersetzt	
Etappe III	Aussenwand LS-Keller	diverse Betonarbeiten sind nötig	2021
Etappe IV	Weg unterhalb Siedlung Aufgang zu Häusern 166 und ff.	Reparatur wird erfolgen	2021

Piazza	Sanierung Etappe 4	Projekt für MEG-Versammlung 2022	2022
	U-Elemente im Rondell	Ersatz von zwei Elementen (Gefahrenstelle) in Auftrag gegeben	2021
	mit Winden überwachte Rabatte bei Haus 262	Offerte Bauert eingeholt	2021
	BEFAHREN NUR IN NOTFÄLLEN UND AUSNAHMEN	Die Verbundsteine verschieben sich bei hohen Tempi und Wendemanövern	

Etappe I	Abwasserrohr aus AEH, 10 verlaufend durch Siedlung rostig	Massnahmen werden geprüft	2021
	Pflanzentrog vor Häusern 435-437, Sanierung (allg. Teil)	CHF 9'693, Offerte wird noch in Konkurrenz gesetzt	2021/2022

LS-Keller	Wassereinbrüche	Abdichtungen bleiben trocken, weiterer kleiner Wassereinbruch	2021/2022
	Mängelprotokolle für alle LS-Keller liegen vor	Massnahmen offerieren lassen	ab 2022

AEH 10	Ausgang bei Platz 409	wird nicht benützt (Notausgang)	
---------------	------------------------------	--	--

PP Ebene 11	fehlende Bodenmarkierungen linke Seite werden nachgezogen		2021
-------------	---	--	------

Ämtli Merkblatt	vgl. Homepage QV Riedernrain dito		
-----------------	--------------------------------------	--	--

Info	Nutzlast Terrassen	200 kg/m ²	
	Rückschnitt Gebüsch usw. auf Privatterrain	Bitte so zurückschneiden, dass ungehinderter Durchgang besteht und Nachbarn nicht behindert werden (Schatten) Jeglicher Bewuchs nahe der Fassaden verursachen Schäden!	
	Reinigung Wegnetz	gemäss Merkblatt	